



POLAROID ECOFAST


Impresora de Gran Formato

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN



Requerimientos Eléctricos

Se requiere del suministro de energía eléctrica a través de un circuito a 220V AC, formado por 2 fases de 110V AC, una fase de neutro y una fase de tierra física.



Para la alimentación eléctrica de la impresora se requiere:

Un Regulador Bifásico con Entrada y Salida de 220V AC, 2 fases, tierra física y neutro y con capacidad de 4 KVA 16 Amp. éste deberá estar conectado a un centro de carga con pastilla térmica de 30 Amp.



La equivalencia disponible para la característica de este equipo corresponde a un equipo:

MODELO	CAPACIDAD EN KVA	AMPERAJE X FASE
LAN-24	4	16

De la marca Vogar

**Recomendado por el proveedor*



A la salida del regulador se conecta la impresora, esto puede ser a través de una tablilla de conexiones o contactos estándar, ver imagen adjunta para su referencia



La máquina tiene de fábrica clavijas de tipo NEMA 10-50.



En el caso de que en su localidad no haya contactos para este tipo de clavija, se necesitara 1 clavija tipo industrial de 16 amp tipo NEMA 6-50. mismos que deben estar listos al momento de la instalación.



Se requiere de una toma de corriente adicional a 220V AC conectada a un centro de carga con pastilla térmica de 50A. éstas tomas son para el sistema de secado y el sistema de re-embobinado de la impresora.

**la alimentación para el sistema de curado puede variar de posición sin previo aviso por el fabricante*

La instalación eléctrica deberá estar lista al momento de la instalación del equipo.

Las conexiones de corriente de la impresora están localizadas por la parte trasera tanto del lado izquierdo como del derecho, para que el cliente considere dejar las tomas de alimentación eléctrica lo más cerca posible del equipo.

**las tomas de corriente puede variar de posición sin previo aviso por el fabricante*



REQUERIMIENTOS DEL SITIO

1. El área de trabajo deberá ser cerrada, contar con temperatura controlada de entre 18°C y 23°C,
2. Extracción de aire en caso de ser un lugar poco ventilado
3. Humedad relativa de entre 50% y 70% sin condensación
4. Luz con lámparas tipo fluorescente
4. Libre de polvo.
5. El piso debe de ser de concreto pulido o cerámica, no es recomendable el uso de alfombra, pisos de linóleo o laminados ya que son causantes de estática.
6. Se debe contemplar como mínimo 2m perimetral espacio libre para la operación y manipulación de los materiales a utilizar en el equipo.

REQUERIMIENTOS DE COMPUTO

- Windows 10 a 64 Bits Versión Ultimate o Professional.
- Procesador Core i7 de 10th generación con velocidad de ejecución de 4Ghz o más.
- CD Rom (Optativo)
- Puertos USB a 3.0 (Indispensable)
- 32 Gb Memoria RAM (mínimo)
- Disco de Estado Sólido de 1 Tera

MEDIDAS DEL EQUIPO

Sin Empaque:

Largo: 4.9m **Ancho:** 1m **Alto:** 1.65mts

PESO

Sin Empaque: 900 Kgs.

CONSUMO DE ENERGIA

Alimentación Equipo: 220-240V. 16 Amp.

Alimentación Secadora: 220-240V. 25 Amp.

Consumo en conjunto: 2000 Watts/Hr

**consumo calculado al 100%*





**Calle 10 No. 206, Col. Granjas San Antonio
Del. Iztapalapa, C.P. 09070
CDMX, México**

**info@polaroidlargeformat.com
www.polaroidlargeformat.com**

